

A d v a n c e C A D

ACADWorks

ユーザーズマニュアル

Advance CAD software version 22

Advance CAD オプショナルソフトウェア
ACADWorks ユーザーズ マニュアル

Advance CAD software version 22

2025 年 1 月 15 日 第1版

Copyright © 1986-2025 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
〒105-6950 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー

本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
本書の内容に関しては将来予告無しに変更することがあります。
本書は将来の開発による変更を前提としています。本書は現時点でできる限り正確に記述するよう心がけました。しかし弊社は提供した資料に基づくいかなる損害の責任も負いません。また将来の開発により生ずる変更によるいかなる損害についても責任を負いません。

MS, MS-DOS, Windows、Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 10、Windows 11、Visual C++ および Microsoft は Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

SolidWorks および SolidWorks のロゴは SolidWorks 社の登録商標です。

FlexNet Publisher は Revenera Software 社の登録商標です。

libtiff の著作権は以下のとおりです。

Copyright (c) 1988-1996 Sam Leffler

Copyright (c) 1991-1996 Silicon Graphics, Inc.

各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

本書は Advance CAD システム ACADWorks オプションソフトウェアの使用方法について記述します。

● 技術的なお問い合わせ先

Advance CAD の技術的なご質問は下記で受付けております。
Advance CAD ソフトウェア保守契約に加入されているお客様に限らせていただきます。

----- Advance CAD サポートサービス -----

E-mail : acad_support@ctc-g.co.jp

----- 受付時間 : 平日 9:00 ～ 17:30 -----



第 1 章 ACADWorks.....	1
1.1 はじめに	1
1.2 環境設定	1
1.2.1SwatSetup について	1
1.2.2ACADWorks インタフェースを有効に設定	3
第 2 章 スケッチ転送	5
2.1 メニュー	5
2.1.1 グループ図形を選択	5
2.1.2 グループの作成・編集	6
2.1.3 座標軸の表示制御	6
2.2 ダイアログ	6
2.3 詳細ダイアログ	8
2.3.1 一般設定	8
2.3.2 形状処理条件	9
2.4 バッチ処理	9
第 3 章 図面転送	11
3.1 メニュー	11
3.2 ダイアログ	11
3.2.1 出力ピクチャ	12
3.2.2 転送する項目	12
3.2.3 グループ名	12
3.2.4 実行	12

第1章 . ACADWorks

1.1 はじめに

ACADworks は、Advance CAD と SolidWorks の間で図面データの転送、アプリケーションの相互起動を行う Advance CAD のオプションソフトウェアです。

本インタフェースを構成する主要なファイルは以下になります。

- acadswi.dll : 本体モジュール。実行時に動的にロードされる。
- SwatSetup.exe : 動作環境を設定するユーティリティプログラム。
- SwAddinX64.dll : インタフェース起動制御プログラム。

これらのファイルは、いずれも Advance CAD がインストールされている exe ディレクトリにあります。

「標準」インストールではインストールされません。「カスタム」インストールでオプション「ACADWorks」を選択してください。

1.2 環境設定

このインタフェースの利用にあたり、動作環境の設定が必要です。


次のいずれかの方法により設定します。

- Advance CAD の SWAT/SETUP コマンドを実行する
- SwatSetup.exe プログラムを直接実行する

どちらも、実際には SwatSetup のダイアログ画面により設定を行います。SWAT/SETUP コマンドは、頻繁に使用することはないので、敢えて標準の画面メニューには入れてありません。キーボードからコマンド入力してください。

1.2.1 SwatSetup について

SwatSetup を起動すると下のダイアログが起動します。



ダイアログボックスの上半分は、SolidWorks 関連、下半分は Advance CAD 関連の設定項目です。

以下、各設定フィールド、ボタンの機能を説明します。


- **Addin ファイルパス名**
インタフェース用の実行プログラム SwAddinX64.dll をフルパス名で指定します。
通常、Advance CAD の exe フォルダにあります。Administrators グループに属するユーザのみ設定できます。
- **【Addin の登録】 ボタン**
指定した Addin ファイルをレジストリに登録します。登録すると、ACADWorks が使用出来るようになります。Administrators グループに属するユーザのみ登録できます。
- **【Addin の解除】 ボタン**
レジストリに登録されている Addin を解除します。Advance CAD のバージョンを変更する場合などに使用します。Administrators グループに属するユーザのみ解除できます。
- **入力元レジストリ**
Advance CAD の起動環境の取り出し元を指定します。「個人ユーザ」を選択すると個人環境から「ローカルマシン」を選択するとローカルマシンから情報が取り出されます。初めてこのツールを起動した時は Advance CAD の起動環境は設定されていないので、入力元レジストリの選択は意味をもちません。このツールを起動したとき、「個人ユーザ」と「ローカルマシン」の両方に情報が設定されていると、「個人ユーザ」からの情報を取り出します。その他の場合は、設定されている方の情報を取り出します。
- **出力先レジストリ**
Advance CAD の起動環境の出力先を指定します。「個人ユーザ」を選択すると「個人ユーザ」へ出力されます。Administrators グループに属するユーザの場合は、「ローカルマシン」と「両方」も選択できます。「ローカルマシン」へ環境を設定するとシステム全体で有効となります。このツールを起動すると、必ず、「個人ユーザ」が選択された状態となります。
- **実行ファイルパス名**
Advance CAD の実行ファイルパスを指定します。右の【参照】ボタンを押すと、exe ファイルを選択するダイアログが開きます。
- **構成ファイル**
Advance CAD のコンフィグレーションファイル (ACAD.SET) のパス名を指定します。この指定は、起動オプション -p になります。右の【参照】ボタンを押すと、SET ファイルを選択するダイアログが開きます。(起動オプションの詳細はシステム管理者の手引きの「第 2 章 . Advance CAD の起動」を参照してください。)
- **作業ディレクトリ**
Advance CAD の作業用ディレクトリのパスを指定します。この指定は、起動オプション -w になります。右の【参照】ボタンを押すと、ディレクトリを選択するダイアログが開きます。(起動オプションの詳細はシステム管理者の手引きの「第 2 章 . Advance CAD の起動」を参照してください。)

- その他のオプション
上記以外の起動オプションを指定します。複数のオプションは空白で区切ってください。
オプションの種別 (-?) を示す文字は、キーボードから個別に入力します。右の【参照】ボタンを押すと、ディレクトリ・ファイルを選択するダイアログが開きます。
(起動オプションの詳細はシステム管理者の手引きの「第2章．Advance CAD の起動」を参照してください。)
- 【既存の設定に戻す】ボタン
現在実行している Advance CAD と同じ起動時オプションを有効な値として設定します。このボタンは、Advance CAD の実行の中から SWAT/SETUP コマンドで設定を起動した場合に表示されます。
- 【ファイル関連付けから設定】ボタン
Advance CAD の MDL ファイルの関連付けから起動時オプションを設定します。このボタンは、SwatSetup プログラムを単独で実行した場合に表示されます。
- 【適用】ボタン
Advance CAD 関係の設定項目は、システムのレジストリに保存し、次回、設定プログラムの初期値として使われます。上述のように、SolidWorks のマクロファイル (swat.swb) への変更の反映は、このボタンではなく、「起動マクロ設定」ボタンを押してください。
- 【キャンセル】ボタン
設定値をレジストリに保存せずにダイアログを終了します。変更がある場合は、念のため警告の確認ボックスが表示されます。
- 【OK】ボタン
ダイアログボックスを終了します。変更がある場合は、念のため警告の確認ボックスが表示されます。

1.2.2 ACADWorks インタフェースを有効に設定

ACADWorks インタフェースの機能の一部は、SolidWorks の Addin として実装しています。そのため、Addin を有効に設定する必要があります。有効にする方法は、通常の Addin を有効にする方法と全く同じです。

- (1) SolidWorks を起動してアドインダイアログを表示
SolidWorks を起動し、アドインダイアログを表示します。
「ファイル (F)」 → 「アドイン... (D)」
- (2) ACADWorks インタフェース Addin を有効に設定
「その他のアドイン」にある「SwAddinX」の左側にあるチェックボックスをクリックします。
また、SolidWorks の起動と同時に ACADWorks インタフェース Addin を有効にしたいなら、「SwAddinX」の右側にあるチェックボックスをクリックします。



第2章．スケッチ転送

Advance CAD から SolidWorks のスケッチに図形形状を転送するインタフェースです。
転送する図形は、Advance CAD 上で図形の集合体として取り扱うために、関係アイテム (アソシエート) 機能を使ってグループ化します。グループ化されていない図形は、このインタフェースの対象となりません。形状以外の寸法線・注記等のデータは、仮にグループに含まれていたとしても転送アイテムから除外されます。

2.1 メニュー

2.1.1 グループ図形の選択

標準メニューのメインメニュー 2 ページ目に、本インタフェースを呼び出す SolidWorks の赤い立方体を模したアイコンがあります。


対照のスケッチ図形は、『スケッチ転送』のメニューボタンが有効になっている状態のとき選択できます。

図形の種別を、図形選択前に『プロファイル』・『パス』・『ガイドカーブ』から指定します。図形選択は、ロフト、スイープなど、複数のスケッチ形状から構成される場合は、必要に応じて複数の図形グループを必要なだけ選択できます。選択された図形グループを取り消すには、バックスペースキーで 1 個ずつ逆順に解除します。全部を一度に解除するには、メニューの『リセット』ボタンを使います。



現在の選択グループ数は、左下のメッセージ領域に表示されます。図形グループの選択は、既に選択されているグループを重複して 2 回以上選択しないように、重複のチェックをしています。

選択した図形が複数のグループに含まれる場合は、どちらのグループを選択するのかを問い合わせるダイアログが表示されます。



プルダウンのリストボックスからグループの名前で選択した後に、『OK』ボタンで確定します。どの図名グループが選択されているのかは、画面上で白くハイライトして区別します。選択操作そのものをキャンセルするには、右上の『×』ボタンか Esc キーを押します。

2.1.2 グループの作成・編集

図形グループの作成・編集・変更には、関係アイテム機能をそのまま使用しています。作成に便利のように、関係アイテムのメニューを本インタフェースのメニューにも登録しています。関係アイテムメニューに対し、意味が判りやすいように若干メニューの表示を変更しています。

『除去』→『個別解除』 : アイテムをグループから除く。

『分解』→『全部解除』 : グループを解除する

『削除』→『削除』 : グループを削除して、図形も削除する。

個々の機能詳細は、ユーティリティマニュアルの関係アイテムの章を参照ください。


2.1.3 座標軸の表示制御

ピクチャのマトリクス定義方向を表わす座標軸を可視・不可視にするためのメニューです。表示 ON / OFF を簡単に切り替えられます。



2.2 ダイアログ

対象の図形グループを選択した後にコマンドエンド (Enter) キーを押すか、マウスの右ボタンをクリックすると、このダイアログに入ります。このダイアログは、DLGMODE の非表示コントロールの制御対象とはならず、常に表示されます。



- 「スケッチ名」プルダウンコンボボックス
現在選択されているグループ名が表示され、その下のプレビュー領域にイメージが表示されています。
- 表示制御ボタン

以下の4つのボタンにより表示範囲を任意に制御できます。



全体 : 全体を表示します。



パン : 表示領域を平行移動します。



ダイナミックズーム : マウス左ボタンを押しながら上下移動で拡大縮小します。



2点ズーム : 対角の2点を指示し、その範囲を拡大します。

● 「新規パーツ」チェックボックス



SolidWorks に転送したスケッチ形状を、新規パーツの状態で作成します。このチェックボックスがマークされていない状態（デフォルト）では、既存に開いているパーツ（もしくはアセンブリ）に追加して転送します。このチェックマークは毎回クリアされます。なお、このチェックマークがセットされていない場合でも、SolidWorks のアクティブドキュメントがパーツもしくはアセンブリでない場合は、無条件に新規パーツを開いて転送される。

● 【ソリッドフィーチャ】ボタン

押し出し・回転形状の転送の詳細設定ダイアログを起動します。

● スケッチ種別の指定

この指定により、転送される図形グループの個数などが変化します。

- ・ 押し出し (Extrude) 形状として転送します。中心線は転送されない。現在表示されている1つの図形グループのみ転送する。
- ・ 回転 (Revolve) 形状として転送します。フロント3で定義された線分を中心線として転送する。現在表示されている1つの図形グループのみ転送する。
- ・ スイープ (Sweep) 形状として転送します。選択されている複数の図形グループが一括で転送される。
- ・ ロフト (Loft) 形状として転送します。選択されている複数の図形グループが一括で転送される。
- ・ 種別なし 特に種別を仕分けしないで転送します。選択されている複数の図形グループが一括で転送される。

● 「詳細」ボタン

処理条件を設定するダイアログボックスを表示します。具体的な内容は下記参照。


● 信号器

現在選択されているスケッチ図形形状の状態を表わします。スケッチ種別に応じて状態は変化します。信号が黄色もしくは赤の場合でも、転送は実行できます。この表示は、あくまでも参考で

すので、実際に SolidWorks で問題が無いかどうかは、SolidWorks の「スケッチチェック」機能で確認ください。

- 「実行」ボタン
スケッチ転送を実行します。実行後ダイアログ終了します。

2.3 詳細ダイアログ



処理の詳細条件を設定します。
ここで設定する値は、ダイアログを「OK」ボタンで抜けた時点でレジストリに記憶され、次回以降も同一条件で処理を継続することができます。
「キャンセル」ボタンで抜けた場合は、変更された状態はレジストリに記憶されません。

2.3.1 一般設定

- [SolidWorks を事前に起動する] チェックボックス（起動の高速化）
最初に SolidWorks を起動する時、若干起動に時間がかかります。このチェックボックスは、本インタフェースが実行された最初の時点で、バックグラウンドで並行して SolidWorks の起動を行い、待ち時間をできるだけ少なくすることができます。通常の運用では、この機能を有効にしておいたほうが良いですが、もし何らかの要因で並列起動を遅らせたい場合は、このチェックボックスをクリアします。
- [正常なアイテムの端点は表示しない] チェックボックス（端点マークの表示）
正常に図形が接続されているアイテムの端点を、プレビュー画面に表示しないようにすることができます。通常の形状においては、このチェックボックスを有効にしておいたほうがス

スケッチ形状の把握が容易になります。アイテム単位の把握をしたい場合に、このチェックボックスをはずして表示させることができます。
 なお、このチェックの有無に関わらず、図形の異常部分の端点表示行われます。

- [円・円弧の中心点を表示しない] チェックボックス (円・円弧の中心点表示)
 円および円弧の中心点の表示も、通常の場合は表示を省略したほうが、全体形状の把握が楽であると思います。このチェックボックスにより、その表示を制御します。
- [ピクチャマトリクスを使う] チェックボックス (ピクチャマトリクスの利用)
 Advance CAD のピクチャマトリクスの設定に基づいて、スケッチ平面の位置・方向を規定する場合に、このチェックボックスを用います。SolidWorks 側で能動的に平面設定した状態でスケッチ転送したい場合は、このチェックボックスをはずします。

2.3.2 形状処理条件

転送形状の処理条件値を設定します。
 現バージョンでは、図形端点の誤差範囲のみ設定できます。

- 端点の一致範囲
 スケッチ図形の接続チェックの限界値を設定します。左端のチェックボックスは、この設定全体の有効・無効を制御します。値フィールドは、右の絶対値・相対値ボタンの設定により、誤差値の絶対値 (Advance CAD のモデルの座標単位、通常は mm) か、相対値 (対象スケッチ図形グループの最大ボックスサイズに対する比率) により設定します。絶対値・相対値は、それぞれ別個に設定値を記憶していますが、有効な値は、選択されているどちらかになります。

2.4 バッチ処理

スケッチ転送をマクロで実行する。

【構文】

SWAT/BATCH	$\left\{ \begin{array}{l} \text{CURPIC} \\ \text{USEACT} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{NEW} \\ \text{ADD} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{SW_EXTRUDE} \\ \text{SW_ROTATE} \end{array} \right\}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{SW_BOSS} \\ \text{SW_CUT} \end{array} \right\}$	[REVERSE]	n
------------	--	--	---	---	-----------	---

転送する図形を選択する。

CURPIC : 現在作業中のピクチャの図面データを転送する。
 USEACT : アクティブリストに登録した図面データを転送する。

SolidWorks へパーツを新規作成・追加作成を選択する。

NEW : 新規パーツで作成する。
 ADD : 現在のパーツへ追加する。

スケッチ種別の選択する。

SW_EXTRUDE : 押し出し (Extrude) 形状として転送します。
 SW_ROTATE : 回転 (Revolve) 形状として転送します。フォント 3 で定義された線分を中心線として転送する。

SW_BOSS : 押し出し (Extrude) 形状として転送します。
SW_CUT : 押し出しカット (Cutting) として転送します。

REVERSE :

n : 押し出し・回転の距離。

第3章 . 図面転送

SolidWorks の図面を Advance CAD に転送します。

3.1 メニュー

SolidWorks のメニューカスタマイズで登録した『図面転送→Advance CAD』メニューを選択します。

メニューを実行すると、Advance CAD が起動していない場合は、バックグラウンドで起動し転送が終了すると前面に表示します。起動に若干時間がかかります。

既に Advance CAD が立ち上がっていれば、そのプロセスと連携して動作します。

注) 2つ以上の Advance CAD のプロセスが実行している場合、転送の相手を指定する手段は現在用意していません。必ず1つの Advance CAD で運用してください。



3.2 ダイアログ

☆ ダイアログの設定値は、現状毎回初期値にリセットされます。



3.2.1 出力ピクチャ

Advance CAD で転送図形を受け取るピクチャ番号を指定します。実際に使用するピクチャは、以下の転送タイプにより変化します。

- 転送タイプ
 - 単一 : 全てのビューを同じピクチャに転送します。
 - 順次 : ビュー毎にピクチャを順次カウントアップします。
 - マトリクスを使う : 現在、この機能は実装していません。
 - 任意選択 : 現在、この機能は実装していません。

- 図面枠を転送
図面枠をビューの 1 つとして転送します。

3.2.2 転送する項目

図形タイプ毎に転送する有無を選択できます。初期値は全部選択になっています。全部のチェックマークを外すと、個別に選択可能になります。

- - ・ 図形
 - ・ 注記
 - ・ 寸法線
 - ・ 記号類
 - ・ その他
- 寸法線の変換
寸法線¹などを、Advance CAD の対応するデータに変換することを指示します。この指定をしないと、分割した基礎形状で図面データを表現します。

3.2.3 グループ名

転送する図形をグルーピングし、再転送した場合の置き換えを可能にします。
グループ名は、その図面のシート名を初期値として採用します。半角カナは、Advance CAD の中で扱えないので、全角に強制的に変更します。この名前は、Advance CAD の関係アイテム名として使用します。

- 既存図形の置き換え
既に同じ名前で転送されているデータがある場合に置き換えることを指示します。もし、このチェックを外して転送したときに、同じグループ名が既に有る場合は、既存のグループに追加されます。

3.2.4 実行

転送を実行²します。

-
1. SolidWorks の寸法線の詳細データ形式によっては、Advance CAD の寸法線として対応できない場合があります。そのようなときは、できるだけ表示を合わせるように変換していますが、Advance CAD での寸法編集などの操作により表示形式が変化してしまうことがあります。
 2. もし何らかの不具合で、処理が正常に終了しない場合があります。このような場合は、タスクマネージャで『SolidWorks → Advance CAD 図面転送』のプロセスを強制終了してください。

	S	
SWAT/BATCH		9

