

2017年2月6日

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

## Cisco ASA ソフトウェア に関する脆弱性について

Cisco ASA ソフトウェアのアイデンティティファイアウォール機能に脆弱性が存在する事が判明しました。この脆弱性は、コード領域のバッファオーバーフローに起因します。この脆弱性を利用してリモート攻撃者がシステムの再起動やリモートでのコマンド実行する可能性があります。

### ■脆弱性の詳細情報

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20161019-asa-idfw>

### ■対象製品及びバージョン

以下の製品のうち、Cisco ASA ソフトウェアのアイデンティティファイアウォール機能として、NetBIOS が有効なプロービングで設定されている場合に影響を受けます。

- ・ Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances
- ・ Cisco ASA 5500-X Series Next-Generation Firewalls
- ・ Cisco Catalyst 6500 Series/7600 Series ASA Services Module
- ・ Cisco ASA 1000V Cloud Firewall
- ・ Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv)
- ・ Cisco ASA for Firepower 9300 Series
- ・ Cisco ASA for Firepower 4100 Series
- ・ Cisco ISA 3000 Industrial Security Appliance

### ■対処方法

恒久対策として、修正ソフトウェアへのバージョンアップを行ってください。

影響のないバージョン

- ・ 7.2 影響を受けません
- ・ 8.0 影響を受けません
- ・ 8.1 影響を受けません
- ・ 8.2 影響を受けません
- ・ 8.3 影響を受けません

#### 影響を受けるバージョン

- ・ 8.4 9.1(7.11)以上
- ・ 8.5 9.1(7.11)以上
- ・ 8.6 9.1(7.11)以上
- ・ 8.7 9.1(7.11)以上
- ・ 9.0 9.0(4.42)以上
- ・ 9.1 9.1(7.11)以上
- ・ 9.2 9.2(4.17)以上
- ・ 9.3 9.3(3.11)以上
- ・ 9.4 9.4(3.11)以上
- ・ 9.5 9.5(3.1)以上
- ・ 9.6 9.6(2.1)以上

※なお Cisco ASA ソフトウェアのバージョン 7.2, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 はメーカー保守が終了しているため、現在保守されているバージョンに移行する必要があります。

#### ■修正ソフトウェアの入手方法

以下のサイトから入手可能です（事前にアカウント登録必要）

<http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html>

お問い合わせは、弊社担当営業までお願いいたします。

以 上