

Cisco Firepower センサーに関する不具合について

Cisco Firepower のソフトウェア 6.0.1 またはそれ以前のバージョンを使用した Firepower センサーにて SFData Correlator スレドが無応答となる事象が発生する可能性のあることが判明しました。

この事象が発生した場合、Firepower センサー機能のうち、GeoDB のアップデート、UR カテゴリ/レピュレーション、user-to-ip マッピングアップデート、ポリシーの配布が機能しなくなります。

■脆弱性の詳細情報

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/642/fn64254.html>

■対象製品およびバージョン

Cisco Firepower- 5.4.0.8

Cisco Firepower - 6.0.1

■対処方法

恒久対策として、下記修正ソフトウェアのいずれかにバージョンアップを行ってください。

6.1.0、6.0.1.3、5.4.1.9、5.4.0.10

回避策として、下記の設定を行ってください。

File Policy 設定の「advanced」にある“Inspect archives”を無効にします。

■修正ソフトウェアの入手方法

以下のサイトから入手可能です（事前にアカウント登録必要）

<http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html>

お問い合わせは、弊社担当営業までお願いいたします。

以上